

J. Solcinski

SPRAWOZDANIE ZE STANU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

W LELOWIE NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2023 r.



1. Stan techniczny:

- zaklejone kratki wentylacyjne (w sali nr 4 wyraźny zapach stęchlizny)
- uszkodzone, niezabezpieczone gniazda elektryczne
- w hali sportowej oraz na korytarzach
- brak zaślepek przewodów elektrycznych w szatni
- wystające z sufitu przewody pod napięciem oraz brak klosza żarówki w piwnicy
- brak oznaczeń progów i zmiany poziomu podłoża czarno – żółtą taśmą
- uszkodzone regały w kuchni
- uszkodzona ściana przy głównym wejściu
- brudne kratki wentylacyjne w całym obiekcie (zanieczyszczenia utrudniają prawidłową wymianę powietrza)
- nieprzymocowany sedes w toalecie męskiej na drugim piętrze
- brak zabezpieczenia gniazd elektrycznych (uszkodzone klapki) w pracowni informatycznej
- brak gaśnicy na klatce schodowej
- brak kratek odpływowych w toalecie męskiej
- uszkodzone zabezpieczenia grzejnika na korytarzu i w hali sportowej
- uszkodzona oprawa świetlówki oraz regał w sali nr 4
- nieuporządkowane, wystające przewody internetowe
- uszkodzona oprawa świetlna w gabinecie administracyjnym i szatni
- uszkodzone mocowania drabinek w hali sportowej
- uszkodzona szafa hydrantowa w hali sportowej
- uszkodzony siłownik drzwi do budynku hali sportowej
- pęknięcia na ścianach i suficie
- uszkodzone trybuny (siedziska i zadaszenie) na boisku sportowym
- uszkodzone ogrodzenie, furtki i piłkochwyty
- odklejona wykładzina na korytarzach w dawnej szkole podstawowej
- połamane klamki okienne w małej sali gimnastycznej
- uszkodzone, bezużyteczne krzesła, biurka i inne elementy wyposażenia zagrażające bezpieczeństwu dzieci
- uszkodzone elementy placu zabaw przy hali sportowej, spróchniała, niestabilna konstrukcja
- zaniedbana zielen wokół szkoły
- zalegający na terenach zielonych popiół z pieców
- uszkodzone płytki oraz ruchoma poręcz na korytarzu łączącym budynek szkoły z halą sportową
- szatnia dla klas 1 – 3 w pomieszczeniu niespełniającym przepisów bezpieczeństwa pożarowego
- zacieki na suficie podwieszanym w łączniku prowadzącym ze szkoły do hali sportowej oraz w salach przedszkolnych
- uszkodzona obróbka blacharska wokół klapy oddymiającej w części przedszkolnej, duży zaciek na ścianie (odpadający tynk)